




## EN 1. Configure power/data

DA 1. Konfigurer strøm og data


FR 1. Configuration alimentation/données

DE 1. Strom/Daten konfigurieren



### a PowerCom Box

- EN ▲ Wipe the surface of the PowerCom Box with a damp cloth before installation. 1) Insert and connect the two sensor cables. For SCADA/PLC integration, connect 4-20mA loop power (24V, source). 2) Insert two batteries or connect DC power (6-32VDC). 3) Turn on the box. 4) Configure a site in SulfiLogger™ WebData: Scan the QR code or enter the Activation Code at [webdata.sulflogger.com](http://webdata.sulflogger.com).
- DA ▲ Tør PowerCom-boksens overflade af med en fugtig klud før installation. 1) Indsæt og tilslut de to sensorkabler. For SCADA/PLC-integration skal du tilslutte 4-20mA strømloop (24V, kilden). 2) Indsæt to batterier eller tilslut jævnstrøm (6-32VDC). 3) Tænd for boksen. 4) Konfigurer et site i SulfiLogger™ WebData: Scan QR-koden eller indtast aktiveringskoden på [webdata.sulflogger.com](http://webdata.sulflogger.com).
- FR ▲ Essuyez la surface de la PowerCom Box avec un chiffon humide avant l'installation. 1) Insérez et connectez les deux câbles de capteur. Pour l'intégration SCADA/PLC, connectez une alimentation de boucle 4-20 mA (24 V, source). 2) Insérez deux piles ou connectez l'alimentation CC (6-32 VDC). 3) Allumez la Boîte. 4) Configurez une « Site » dans SulfiLogger™ WebData : scannez le QR code ou entrez le code d'activation sur [webdata.sulflogger.com](http://webdata.sulflogger.com).
- DE ▲ Die Oberfläche der PowerCom Box vor der Installation mit einem feuchten Tuch abwischen. 1) Beide Sensorkabel einstecken und verbinden. Für die SCADA/SPS-Integration eine 4-20mA-Stromschleife (24 V, Quelle) anschließen. 2) Zwei Batterien einlegen oder Gleichstrom (6-32 VDC) anschließen. 3) Die Box einschalten. 4) Konfigurieren einer "Site" in SulfiLogger™ WebData: Den QR-Code scannen oder den Aktivierungscode unter [webdata.sulflogger.com](http://webdata.sulflogger.com) eingeben.



### b Direct 4-20mA only

- EN 1) Install the 4-20mA sensor cable.
- DA Direkte 4-20mA tilslutning  
1) Installer 4-20mA-sensorkablet.
- FR 4-20 mA direct uniquement  
1) Installez le câble du capteur 4-20 mA.
- DE Nur direkte 4-20 mA  
1) Installieren Sie das 4-20-mA-Sensorkabel.


## EN 2. Prepare sensor

DA 2. Forbered sensoren

FR 2. Préparation du capteur


DE 2. Sensor vorbereiten

### a Wastewater (in the liquid)




- EN 1) Loosen the 3 screws and remove the outer ring. 2) Connect the sensor cable(s). 3) Connect the cable guard and fasten the 3 screws. 4) Attach the chain to the sensor hook.
- DA Spildevand (i spildevandet)  
1) Løsn de 3 skruer og fjern den ydre ring fra sensoren. 2) Tilslut sensorkablet/kablerne. 3) Tilslut cable garduen og spænd de 3 skruer igen. 4) Fastgør kæden til ophængskrogen.
- Eaux usées (dans le liquide)  
1) Desserrez les 3 vis et retirez la bague extérieure. 2) Connectez le(s) câble(s) du capteur. 3) Connectez le protège-câble et serrez les 3 vis. 4) Fixez la chaîne au crochet du capteur.
- Abwasser (direkt im Abwasser)  
1) Die 3 Schrauben lösen und den Außenring entfernen. 2) Das/die Sensorkabel anschließen. 3) Den Kabelschutz anschließen und die 3 Schrauben anziehen. 4) Die Kette am Sensorhaken befestigen.

### b Wastewater (in the air)



- EN 1) Install the sensor hook.  
2) Connect the sensor cable(s).
- DA Spildevand (i luften)  
1) Installer opfængskrogen.  
2) Tilslut sensorkablet/kablerne.
- Eaux usées (dans l'air)  
1) Installez le crochet du capteur.  
2) Connectez le(s) câble(s) du capteur.
- Abwasser (in der Luft)  
1) Den Sensorhaken installieren.  
2) Das/die Sensorkabel anschließen.

### c Inline




- EN 1) Connect the sensor cable(s).
- DA 1) Tilslut sensorkablet/kablerne.
- FR 1) Connectez le(s) câble(s) du capteur.
- DE 1) Das/die Sensorkabel anschließen.

## EN 3. Calibrate sensor

DA 3. Kalibrer sensoren

FR 3. Étalonnage du capteur

DE 3. Sensor kalibrieren



- EN ▲ Verify pressure and gas concentration. Calibrate the sensor outdoors or in a well-ventilated area. 1) Fully attach the calibration cap and rotate it until the notch aligns with the indicator light and the screw is visible in the notch. 2) Verify alternating red/green flashes (ready to calibrate). 3) Fully open the regulator valve. 4) Wait for fast green flashes (calibration completed) after 5 - 6 mins. 5) Fully close the regulator valve. 6) Remove the calibration cap.
- DA ▲ Verificer tryk og gaskoncentration. Kalibrér sensoren udeadens eller i et område med god ventilation. 1) Páfør kalibreringshætten på sensoren og drej den indtil indhakket er pá linje med sensoren indikatorlygten og en skrue er synlig i indhakket. 2) Verificer skiftende rød/grønne blink (sensoren er nu klar til kalibrering). 3) Åbn reguleringssvindlet helt. 4) Vent til du observerer hurtige grønne blink (kalibreringen er afsluttet) efter 5 - 6 minutter. 5) Fjern kalibreringshætten.
- FR ▲ Vérifiez la pression et la concentration du gaz. Étalonnez le capteur en plein air ou dans un endroit bien ventilé. 1) Fixez complètement la cellule d'étalement et faites-la pivoter jusqu'à ce que l'encoche soit alignée avec le voyant lumineux et que la vis soit visible dans l'encoche. 2) Vérifiez les clignotements alternés rouge / vert (vert pour l'étalonnage). 3) Ouvrez complètement le détendeur. 4) Attendez les clignotements verts rapides (étalonnage terminé) après 5 à 6 minutes. 5) Fermez complètement le détendeur. 6) Retirez le capuchon d'étalement.
- DE ▲ Den Druck und die Gaskonzentration überprüfen. Den Sensor im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich kalibrieren. 1) Die Kalibrationskappe vollständig anbringen und drehen, bis die Kerbe mit dem Indikator-Licht übereinstimmt und die Schraube in der Kerbe sichtbar ist. 2) Überprüfen, ob es abwechselnd rot/grün blinkt (Kalibrierzustand). 3) Das Regelventil vollständig öffnen. 4) Auf schnelle grüne Blinkzeichen nach 5-6 Minuten warten (Kalibrierung abgeschlossen). 5) Das Regelventil vollständig schließen. 6) Die Kalibrationskappe entfernen.


## EN 4. Install sensor

DA 4. Installer sensoren

FR 4. Installation du capteur


DE 4. Sensor installieren

### a Wastewater (in the liquid)




- EN 1) Locate/establish an anchor point and mount the PowerCom Box (if applicable). 2) Install the sensor and adjust the height while paying attention to **a**: the cables clear of water, **b**: the front of the sensor submerged when water is flowing, and **c**: at least 5cm from the bottom. **⚠️** Install the sensor inside a fixed PVC pipe (min. Ø70mm) if there is a risk of it hitting well walls or other objects. 3) Manage the cables.
- DA Spildevand (i spildevandet)  
1) Find eller etabler et forankringspunkt og monter PowerCom-boksen (hvis relevant). 2) Installer sensoren og juster installationshøjden så:  
a) kableler er fri for vand, b) fronten af sensoren er nedsænket når vand strømmer, og c) mindst 5 cm fra bunden. **⚠️** Installer sensoren inde i et fastgjort PVC-rør (min. Ø70mm), hvis der er en risiko for, at sensoren kan ramme brondvegge eller andre genstande. 3) Ryd op i kableler.
- FR Eaux usées (dans le liquide)  
1) Localisez/établissez un point d'ancrage et montez la PowerCom Box (le cas échéant). 2) Installez le capteur et ajustez la hauteur en veillant à garder: **a**: les câbles hors de l'eau, **b**: la tête du capteur immergée lorsque l'eau coule, et **c** : à au moins 5 cm du fond. **⚠️** Installez le capteur à l'intérieur d'un tuyau en PVC fixé (min. Ø70mm) si il y a un risque qu'il heurte les murs de l'ouvrage ou d'autres objets. 3) Organisez les câbles.
- DE Abwasser (direkt im Abwasser)  
1) Einen Ankerpunkt suchen/festlegen und die (ggf) PowerCom Box montieren. Den Sensor installieren und die Höhe einstellen, dabei darauf achten, dass: **a**: die Kabel frei von Wasser sind, **b**: die Vorderseite des Sensors getaucht ist, wenn Wasser fließt und **c**: mindestens 5 cm vom Boden entfernt ist. **⚠️** Den Sensor in einem fixierten PVC-Rohr installieren (Ø min. 70 mm), wenn Gefahr besteht, dass Brunnenwände oder andere Gegenstände getroffen werden.  
3) Verwaltung der Kabel.

### b Wastewater (in the air)



- EN 1) Locate/establish an anchor point and mount the PowerCom Box (if applicable). 2) Install the sensor. 3) Manage the cables.
- DA Spildevand (i luften)  
1) Find eller etabler et forankringspunkt og monter PowerCom-boksen (hvis relevant). 2) Indsæt sensoren. 3) Spænd skrueerne (indtil intet gevind er synligt).
- FR Eaux usées (dans l'air)  
1) Localisez/établissez un point d'ancrage et montez la PowerCom Box (le cas échéant). 2) Installez le capteur. 3) Serrez complètement les vis (sans flette visible).
- DE Abwasser (in der Luft)  
1) Einen Ankerpunkt suchen/festlegen und die (ggf) PowerCom Box montieren. Den Sensor installieren.  
3) Verwaltung der Kabel.

### c Inline



- EN 1) Locate/establish an anchor point and mount the PowerCom Box (if applicable). 2) Insert the sensor. 3) Fully tighten the screws (no visible thread).
- DA Verificer gassens tryk og temperatur.  
1) Installer flowcellen med 1/8" NPT male fittings og monter PowerCom Box (hvis relevant). 2) Indsæt sensoren. 3) Spænd skrueerne (indtil intet gevind er synligt).
- FR Vérifier la température et la pression.  
1) Installez la cellule d'écoulement à l'aide de raccords mâles 1/8" NPT et monter PowerCom Box (le cas échéant). 2) Insérez le capteur. 3) Serrez complètement les vis (sans flette visible).
- DE Gasdruck und Temperatur überprüfen.  
1) Durchflussselle mit 1/8"-NPT-Steckern installieren und (ggf) PowerCom Box montieren.  
2) Den Sensor einsetzen.  
3) Die Schrauben fest anziehen (kein sichtbares Gewinde).